


Монтаж

Газовая горелка

ГВД 379 10 89 00 ПС



1. Крепежный фланец установить в посадочное гнездо звезды (Глубина 25-30 мм, сварка 5 - 7 точек)
2. Соединить вход горелки с вентилем подачи газа с помощью гибкого соединения (1500 мм).
3. Установить горелку в посадочное гнездо на крепежный фланец и закрепить (5 болтов М8)

Составлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.		Пазынюк			
Н. контр.					

ГВД 379 10 89 00 ПС

Монтаж

Вариант №1

Стадия Лист Листов

Формат